

Buenos Aires, 9 de agosto de 2018

Sres.:
xxxxxx
Localidad:

Flushing de mangueras-Código ISO.

Caudal de bomba: 110 litros / minuto, con válvula reguladora de caudal.

Presión de trabajo: 11 bars.

Aceite: Petronas Hydraulic ISO VG 10.

Código ISO requerido: 16/14/12 o mejor.

Lotes FLPJM-0429, FLPJM-0430 y FLPJM-0431.

Código ISO obtenido: 15/14/12.

NIST	ISO: 15/14/12 AS4059:7A-F	S 13X+96706	
Size	Counts	Average	Quality
4	1343	3961.8	0 ↓
6	619	1788.6	0 ↓
10	255	750.8	0 ↓
14	114	347.8	0 →
21	37	116.6	0 →
25	16	66.6	! →
38	1	10.6	10 ↑
70	0	1.8	10 ↓
Stop		Printer off	



NIST		ISO: 15/14/12	S 13X+96706
		AS4059:7A-F	
Size	Counts	Average	Quality
4	1343	3961.8	0 ↓
6	619	1788.6	0 ↓
10	255	750.8	0 ↓
14	114	347.8	0 →
21	37	116.6	0 →
25	16	66.6	! →
38	1	10.6	10 ↑
70	0	1.8	10 ↓
Stop		Printer off	

F1	F2	F3
F4	F5	F6
ESC	△	HELP
◀	OK	▶
STOP	▽	START

Laser Part... ter LasPaC I